

## 25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.225.1501 (169-100)</b>
<b>Tanımı</b>	Radyatör duvar konsolu (TS 1107), RADYATÖR MESNETLERİ
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	25,10	4,31	2,16
2022-3	26,41	5,63	2,82
2023-1	33,75	8,75	4,38
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	6,38	1,96	0,98
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	9,73	2,81	1,41
2014	2,20	1,10	0,55
2013	2,00	1,00	0,50
2017	3,25	1,60	0,80
2016	2,80	1,45	0,73
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	49,38	14,38	7,19
2015	2,40	1,20	0,60
2018	5,00	1,85	0,93
2020	7,84	2,31	1,16
2022-1	14,81	4,31	2,16

## 25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Radyatör duvar konsolu (TS 1107).

Duvara giren ucu çatallı, diğer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm'lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.

## 25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.