

25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.225.1501 (169-100)

Tanımı Radyatör duvar konsolu (TS 1107), RADYATÖR MESNETLERİ

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2,20	1,10	0,55
2015	2,40	1,20	0,60
2013	2,00	1,00	0,50
2018	5,00	1,85	0,93
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	49,38	14,38	7,19
2022-3	26,41	5,63	2,82
2019	6,38	1,96	0,98
2021	9,73	2,81	1,41
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	25,10	4,31	2,16
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	3,25	1,60	0,80
2020	7,84	2,31	1,16
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	14,81	4,31	2,16
2023-1	33,75	8,75	4,38
2016	2,80	1,45	0,73

25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Radyatör duvar konsolu (TS 1107).

Duvara giren ucu çatallı, diđer ucu ise radyatöre yataklık yapacak şekilde kavisli olarak 25x25x2 mm'lik T. demirinden imal edilmiş, konsolun montajdan sonra bir kat sülyen 2 kat yağlı boya ile boyanması yerine montajı alüminyum radyatörlerde fabrika tavsiyelerine uyulmak şartıyla fabrikasının konsolları kullanılacaktır.

25.225.1501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.