

## 35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1302 (791-208)

**Tanımı** 2x4 mm<sup>2</sup> (5/8") 18 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	8,30	3,65	1,83
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	6,90	3,30	1,65
2017	11,30	5,30	2,65
2015	9,00	4,05	2,03
2023-2	144,00	44,40	22,20
2020	15,20	8,55	4,28
2022-1	31,70	13,70	6,85
2016	9,85	4,90	2,45
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	65,00	17,90	8,95
2023-1	105,00	27,70	13,85
2021	20,50	10,50	5,25
2018	12,10	6,10	3,05
2022-2	60,78	13,70	6,85
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	13,80	7,75	3,88

## 35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

## 35.150.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.