

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1362 (791-220)

**Tanımı** 3x50+25 mm<sup>2</sup> (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	46,70	4,60	2,30
2012	0,00	0,00	0,00
2015	60,50	5,65	2,83
2017	74,00	7,35	3,68
2014	56,50	5,10	2,55
2022-2	740,62	18,80	9,40
2019	103,00	10,70	5,35
2020	114,00	11,80	5,90
2016	62,00	6,80	3,40
2022-3	747,00	24,50	12,25
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	296,00	18,80	9,40
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	168,00	14,40	7,20
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	92,00	8,45	4,23
2023-1	696,00	37,90	18,95
2023-2	904,00	61,00	30,50

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya ii ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐilik dahil.www

## 35.150.1362 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.