

## 35.150.1372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1372 (791-225)

**Tanımı** 4x6 mm<sup>2</sup> (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	12,30	3,30	1,65
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,00	13,70	6,85
2011	0,00	0,00	0,00
2016	16,90	4,90	2,45
2009	0,00	0,00	0,00
2017	19,70	5,30	2,65
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	179,00	27,70	13,85
2015	16,00	4,05	2,03
2022-2	137,23	13,70	6,85
2014	15,00	3,65	1,83
2022-3	142,00	17,90	8,95
2023-2	239,00	44,40	22,20
2021	36,70	10,50	5,25
2019	23,60	7,75	3,88
2020	26,00	8,55	4,28
2018	20,50	6,10	3,05

## 35.150.1372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

## 35.150.1372 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.