

727-132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 727-132

Tanımı 8x1, 5 mm² P.18, Peşel, Bergman veya PVC boru içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9757 HD 21.2 S2, TS 9758 HD 21.3.S3, TS 9759 HD 21.4 S2, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.7 S2, TS HD 21.8 S1, TS HD 21.13 S1'e uygun, NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besl

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	2,06	1,20	0,60
2015	5,10	2,85	1,43
2007	2,90	1,70	0,85
2011	3,74	2,18	1,09
2009	3,45	2,00	1,00
2008	3,10	1,80	0,90
2013	3,90	2,30	1,15
2014	4,70	2,55	1,27
2021	0,00	0,00	0,00
2016	6,20	3,60	1,80
2022-1	0,00	0,00	0,00
2005	2,23	1,30	0,65
2003	2,06	1,20	0,60
2006	2,45	1,38	0,69
2010	3,60	2,10	1,09
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	9,05	4,50	2,25
2012	3,70	2,20	1,10
2017	7,15	3,90	1,95

727-132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

727-132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.