

KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.22.2002

Tanımı Dere çakılı ile yürüyüş yolunun (Podima Döşeme) ıslah edilmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	55,33	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	116,26	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	93,45	0,00	0,00
2023-2	254,80	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	177,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut dere çakılı ile yapılmıř yùryùř yolunda meydana gelen kopmalardan veya harç azalmalarından kaynaklı kötü görùntùlerin önlenmesi amacıyla derzlerin ıslahı, eksik çakıl taşlarının tamalanması, yerinden çıkmıř olan çakılların harç ile sabitlenmesi, yùryùřü engellemeyecek ve ayađa takılacak yükseklikte olmayacak řekilde düzgün bir yüzey elde edilmesi için gerekli inřaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Islah edilen yüzey alanı metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.22.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.130.1023	04.002/1C	Çakıl (tuvanana agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) (Makina ile temin) 08.009/2, mazot miktarının % 57'si alınmış fiyatı)	m ³	0,050000
05.KTB.1015		Yonu Taşı tozu ve beyaz çimento ile sönmüş kireç katkılı harç yapılması	m ³	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.