

KTB.30.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.30.1013

Tanımı Mevcut suni taş veya mermer plak döşemelerin silimi ve cilası

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	88,98	0,00	0,00
2021	52,39	0,00	0,00
2023-1	161,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	251,08	0,00	0,00
2022-3	111,41	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

KTB.30.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Bozulmuş, aşınmış, mevcut suni taş veya mermer plaklar üzerindeki harç kalıntılarının ve lekelerin temizlenmesinden sonra mozaik silme makinası ile sulu silimin yapılması, iki kat olmak üzere poliüretan esaslı vernik ile cila yapılması için her türlü işçilik, malzeme işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Cila yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.30.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1029	01.029	Cilacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
19.100.1032	03.525	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,200000
04.KTB.0009		Poliüretan esaslı metal astarı (sıvı)	kg	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.