

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.40.3001

**Tanımı** Eski Alaturka Kiremitlerin Makine kullanılmadan el ile itinalı bir şekilde temizliğinin yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	38,58	0,00	0,00
2022-3	73,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	58,23	0,00	0,00
2023-1	112,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	163,60	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kltr ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Toplanmış ve yeniden kullanılmasına karar verilmiş olan oluklu kiremitlerin, makina kullanmaksızın snger, fırça ve gerekmesi halinde kimyasal madde kullanılarak, zerindeki evre faktrleri ve yılların vermiş olduđu kir tabakasının itinalı bir biimde temizlenmesi iři iin gerekli btn malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, iřilik giderleri ile yklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ...TL. dir.

L: Temizlenmiş kiremitlerin yerine dřenmiş alanı metrekare olarak llr.

NOT : Kiremit dřeme bedeli ayrıca denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V39		Eldiven	Adet	0,150000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.