

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.40.3001

**Tanımı** Eski Alaturka Kiremitlerin Makine kullanılmadan el ile itinalı bir şekilde temizliğinin yapılması

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	38,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	58,23	0,00	0,00
2022-3	73,23	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	163,60	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,79	0,00	0,00

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Toplanmış ve yeniden kullanılmasına karar verilmiş olan oluklu kiremitlerin, makina kullanmaksızın sünger, fırça ve gerekmesi halinde kimyasal madde kullanılarak, üzerindeki çevre faktörleri ve yılların vermiş olduđu kir tabakasının itinalı bir biçimde temizlenmesi işi için gerekli bütün malzeme ve zayıatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı ...TL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlenmiş kiremitlerin yerine döşenmiş alanı metrekare olarak ölçülür.

NOT : Kiremit döşeme bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.40.3001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	1,500000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V39		Eldiven	Adet	0,150000
04.V40		Fırça	Adet	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.