

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.5003

Tanımı Tuğla Duvar ve Tonoz Yüzeyinde Küfeki Tozu İle Düşük Basıncılı Hassas Temizlik Yapılması

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	149,53	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	276,30	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	332,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2023-2	683,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	466,28	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurumu: Kùltür ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tanımı: Klasik Tuđla duvar ve tonoz yùzeyle rin Kùfeki Tozu İle kimyasal madde kullanmadan, yùze ye zarar vermeden Düşük Basınçlı Hassas Cephe Temizliđi yöntemi ile , yùzeydeki boya, duvar yazıları, yangın sonrası oluşan is, sıva artıđı vb. yùzey sel temizlik yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Temizlenen yùzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

KTB.40.5003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme (Toz halde)		
04.V10/1A2		Kireç Taşı,Kavkılı Kireç Taşı,Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25	m ³	0,002000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,005000
		İşçilik		
19.100.1024	03.517/1	Vantilasyon İçin Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,500000
		İşçilik		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,500000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Nakliye, Tabanca, Uç Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.