

## 03.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>03.533</b>
<b>Tanımı</b>	5 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti
<b>Birimi</b>	Saat
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2014	9,16	0,00	0,00
2013	8,26	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	12,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	17,17	0,00	0,00
2018	13,97	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	20,09	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	23,54	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	9,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	10,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 03.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

MOTOPOMPUN 1 SAATLIK ÜCRETİ(5 PS.LİK )

## 03.533 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1051	03.033	Motopomp (5 PS gücünde, takriben 50 mm çapında)	Adet	0,000346
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,684000
		İŞLETME		
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.