

## 03.541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 03.541

**Tanımı** Titreşimli silindir'in 1 saaik ücreti

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü

**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	106,29	0,00	0,00
2014	66,15	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	58,93	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	65,76	0,00	0,00
2015	62,10	0,00	0,00
2017	79,19	0,00	0,00
2020	123,34	0,00	0,00
2018	89,00	0,00	0,00
2021	139,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 03.541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TİTREŞİMLİ SİLİNDİRİN 1 SAATLİK ÜCRETİ

## 03.541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1064	03.041	Titreşimli silindir (4-5 ton-5 ton dahil- statik ağırlık 8-9 ton dinamik kuvvette silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP)	Adet	0,000171
		Müstehlik Malzeme		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,840000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	1,368000
		İşletme		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.