

19.100.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.1033 (03.527(Y))
Tanımı	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	10,82	0,00	0,00
2014	12,01	0,00	0,00
2015	12,90	0,00	0,00
2016	15,95	0,00	0,00
2017	17,51	0,00	0,00
2018	19,98	0,00	0,00
2019	24,99	0,00	0,00
2020	29,27	0,00	0,00
2021	35,22	0,00	0,00
2022-1	54,54	0,00	0,00
2022-2	59,40	0,00	0,00
2022-3	74,60	0,00	0,00
2023-1	107,92	0,00	0,00
2023-2	170,28	0,00	0,00
2024	278,35	0,00	0,00

19.100.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman - 0,000050 Yedek Parça - 0,000027 Tamir Bakım - 0,000007 Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000022 Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 Toplam -		
10.120.1040	03.027(Y)	Beton vibratörü (4 HP)	Adet	0,000116
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,342000
		4 HP * 0,0855 = 0,342 Yakıt, makina yağı, üstübü v.b. karşılığı		
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.