

19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	19.100.1051 (03.543/2)
Tanımı	3 Çift tanburlu keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,17	0,00	0,00
2014	91,33	0,00	0,00
2015	89,08	0,00	0,00
2016	97,86	0,00	0,00
2017	114,98	0,00	0,00
2018	129,68	0,00	0,00
2019	157,29	0,00	0,00
2020	182,97	0,00	0,00
2021	211,32	0,00	0,00
2022-1	354,23	0,00	0,00
2022-2	489,89	0,00	0,00
2022-3	557,63	0,00	0,00
2023-1	679,08	0,00	0,00
2023-2	970,28	0,00	0,00
2024	1491,27	0,00	0,00

19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1049	03.543	Komple keçiyağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.