

19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 19.100.2004 (08.009/1)

Tanımı Makina ile elenmiş, yıkanmış granülometrik kum-çakıl hazırlanması (04.002/1B- 04.002/2B)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,98	0,00	0,00
2014	10,01	0,00	0,00
2015	10,41	0,00	0,00
2016	12,44	0,00	0,00
2017	13,92	0,00	0,00
2018	15,82	0,00	0,00
2019	19,59	0,00	0,00
2020	22,92	0,00	0,00
2021	27,20	0,00	0,00
2022-1	43,14	0,00	0,00
2022-2	50,69	0,00	0,00
2022-3	61,81	0,00	0,00
2023-1	84,83	0,00	0,00
2023-2	127,36	0,00	0,00
2024	205,19	0,00	0,00

19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bu fiyat Tuvenan malzemenin istenilen granülometriye sahip olmaması ve kirlı olması halinde uygulanır.

19.100.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik :		
		Çıkarma ve depolama karşılığı :		
				0,014000
		Eleğe yükleme karşılığı :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Eleme karşılığı :		
19.100.1035	03.531	Elek Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,025000
		Araca yükleme :		
19.100.1028	03.521	Lastik Tekerlekli Yükleyicinin 1 Saatlik Ücreti (80 HP)	Saat	0,008300
		Boşaltma, figüre karşılığı :		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Yıkama karşılığı :		
19.100.1037	03.533	Motopomp'un (5 Ps.) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		Granülometre ve kalite araştırma işleri karşılığı :		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.