

41.700.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.700.1123 (38.1706)

Tanımı Basınçlı kuyuda jeotermal derinkuyu pompasız [Tek üretim kuyulu basınç düşüm testi yapılması]

Birimi gün

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 741,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 831,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1232,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1390,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2012,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2286,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 3567,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4498,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5331,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6937,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 9942,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15805,70 | 0,00 | 0,00 |

41.700.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.700.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|
| 40.100.1001 | | Mühendis | sa | 8,000000 |
| 10.100.1077 | 01.514 | Sondör | Saat | 8,000000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 24,000000 |
| 40.110.1513 | | Hizmet aracı (Pikap) | sa | 8,000000 |
| 40.110.1035 | | Elektronik basınç - sıcaklık ölçüm ve kayıt cihazı | sa | 24,000000 |
| 40.110.1031 | | Kuyubaşı test düzeneği | sa | 24,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.