

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1442 (38.1589)

Tanımı Derinkuyu pompası montajı yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	355,96	0,00	0,00
2014	397,67	0,00	0,00
2015	395,00	0,00	0,00
2016	449,00	0,00	0,00
2017	509,00	0,00	0,00
2018	585,14	0,00	0,00
2019	621,53	0,00	0,00
2020	726,23	0,00	0,00
2021	859,88	0,00	0,00
2022-1	1381,88	0,00	0,00
2022-2	1671,90	0,00	0,00
2022-3	2004,75	0,00	0,00
2023-1	2701,13	0,00	0,00
2023-2	4128,83	0,00	0,00
2024	6601,20	0,00	0,00

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	6,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	12,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	6,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.