

V.0403/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0403/A01

Tanımı Düz yüzeylerde kalemişi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması bedeli

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2573,06	0,00	0,00
2023-2	1566,19	0,00	0,00
2023-1	1112,94	0,00	0,00
2022-3	722,81	0,00	0,00
2022-2	562,81	0,00	0,00
2022-1	561,56	0,00	0,00
2021	367,81	0,00	0,00
2020	311,46	0,00	0,00
2019	270,45	0,00	0,00
2018	243,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0403/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolca verilen direktife uygun olarak, altındaki taş veya ilk dönem sıva vb. satırlarda bulunması muhtemel olan özgün kalem işi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için yüzeyinde badana, sıva ve farklı dönem kalem işi bulunduran düz satırlarda, yüzeyde bulunan tüm zeminler dikkate alınarak altta bulunan özgün ve nitelikli zemini veya kalem işi tezyinatı da tahrip etmeden eski zemini de bozmamak şartıyla gayet itinalı, bisturi vb. küçük el aletleri kullanılarak araştırma raspası yapılması, ortaya çıkarılan tezyinat ve kalem işi yüzeylerinin yumuşak fırça kullanılarak tek yönlü hareket ile tozdan arındırılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m² bedeli:

ÖLÇÜ: 1- Düz yüzeylerde araştırma raspası yapılan alanların toplamı m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir. 2- Kurula sunulmak üzere hazırlanan ve restütüsyona konu, dönem eki nitelikli kalem işi ve özgün sıva bulunan yüzeylerin araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılması bedeli kaç kat olursa olsun tek kat olarak bedeli bu pozdan ödenir. 3- Araştırma raspaları sonucunda kalem işi tezyinatın bulunması ve Koruma Kurulunca tüm yüzeyin raspasına karar verilmesi halinde raspa yapılan katmanlar ilgili pozlarından ödenir.

NOT: Kalem işi araştırma raspası yapılan bölümlerde kalem işi tezyinat bulunamaması halinde araştırma raspası yapılan alanın metrajı, teknik yönden bir mani bulunmadığı hallerde uygulama yapılan alanın (Harim duvarı, kubbe, pandantif, kasnak vb.) 1/10'unu geçemez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0403/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V39		Eldiven	Adet	0,020000
04.V40		Fırça	Adet	0,020000
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	10,000000
		İşçilik:		
		Raspa Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.