

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/A1

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarında sıva altı dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	565,05	0,00	0,00
2023-2	391,08	0,00	0,00
2023-1	294,33	0,00	0,00
2022-3	205,33	0,00	0,00
2022-2	184,88	0,00	0,00
2022-1	148,70	0,00	0,00
2021	90,64	0,00	0,00
2020	78,71	0,00	0,00
2019	67,94	0,00	0,00
2018	60,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1661/3 şartları ile poz no: V.0130C horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayınca kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva altı dolgu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.