

## V.0401/01M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0401/01M

**Tanımı** Çimento Harç İle Sıvanmış Bağdadi Yüzeylerin Zemin Bozulmayacak ve Raspa Sonrası Artık Kalmayacak Şekilde İtinalı Sıva Raspası Yapılması (0-5cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1598,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1584,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1293,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 881,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 525,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 363,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 233,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 180,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 180,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 117,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 94,31        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 81,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 64,69        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolce verilen direktife uygun olarak,bađdadi satırlarda bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil) sıva raspası yapılması, mekanik yöntemlerle veya fırça ile artı kalmayacak şekilde temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: 1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0401/01M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|----------|-----------------|--|--------|----------|
|          |                 | İşçilik:   |        |          |
|          |                 | Raspa Yapılması ve çıtalara arasındaki harçların sökülmesi |        |          |
| 01.V05/6 |                 | Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı             | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon Erbab İşçi                                     | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.