

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1691

**Tanımı** Alçı Takviyeli Kireç Harcı İle Malakari Sıva Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4943.01	0.00	0.00
2025-Kasım	4900.59	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	4004.23	0.00	0.00
2024	2921.58	0.00	0.00
2023-2	1777.98	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	1240.55	0.00	0.00
2022-3	803.46	0.00	0.00
2022-2	623.20	0.00	0.00
2022-1	617.85	0.00	0.00
2021	404.71	0.00	0.00
2020	338.16	0.00	0.00
2019	292.81	0.00	0.00
2018	255.33	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1669 şartlarıyla ve alt tabakası poz no: V0101'deki 250 kg çimento harcı ile ortalama 3 cm. kalınlıkta, üst tabakası poz no: V.0116'daki alçı takviyeli kireç harcı ile ortalama 1 cm. kalınlığı olmak üzere alçı takviyeli kireç harcı ile malakâri sıva yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

## V.1691 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0101		250 Doz Çimento Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0.030000
V.0116		Alçı Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle)	m <sup>3</sup>	0.020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6.000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.