

V.0418/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0418/F1

Tanımı Düz Ve Kavisli Taş, Tuğla Vb. Yüzeylerde Kaba Temizlik Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	45,28	0,00	0,00
2020	23,31	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	56,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	88,30	0,00	0,00
2021	28,26	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	66,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	121,89	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

V.0418/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi doğrultusunda düz ve kavisli taş, tuğla vb. yüzeylerde yüzeye zarar vermeden fırça, elektrik süpürgesi ve tazyikli hava kullanılarak yüzeyde bulunan kabarmış birikintilerin mekanik yöntemle temizlenmesi işinde, her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil m2 fiyatı

ÖLÇÜ: Temizlik yapılan yüzeylerin alanı m2 olarak ölçülür.

NOT: Derzlerin temizliği dahildir.

V.0418/F1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
V.0154		Vantilatasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,150000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
		İşçilik		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.