

V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0315/A1

Tanımı Yonu Taşı Veya Mermer Bordürün Sökülmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9,83	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	18,60	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	18,60	0,00	0,00
2023-1	37,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	24,16	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2021	12,18	0,00	0,00
2023-2	54,69	0,00	0,00

V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kurul onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen, sökölmesi gereken yonu taşı veya mermer bordur taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden sökölmesi, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak var ise şantiye içinde gösterilen yere taşınarak muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli

ÖLÇÜ: Sökümü yapılan basamak veya bordurün en dış hattında boyları m olarak ölçölür.

V.0315/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	0,250000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.