

V.0408/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0408/1

Tanımı Oymalı, tezyinatlı yonu taşı yüzeylerde bulunan en fazla 3 kat yağlı boya veya zift vb.'nin boya sökücü veya bistüri ile temizlenmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	390,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	319,03	0,00	0,00
2019	430,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1072,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	557,56	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	484,75	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	1240,38	0,00	0,00
2022-2	1076,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1885,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	338,00	0,00	0,00
2023-2	2532,38	0,00	0,00
2017	366,88	0,00	0,00

V.0408/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oymalı, Tezyinatlı Yonu Taşı Yüzeylerde Bulunan En Fazla 3 kat Yađlı Boya veya Zift vb.'nin Boya Sökücü veya Bistüri İle Temizlenmesi İşı için gerekli türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Temizlik yapılan alan m2 cinsinden girinti ve çıkıntılı nazarı itibare alınmadan ödenir.

V.0408/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V37/8		Renksiz boya sökücü	LT	3,500000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	6,000000
		İşçilik:		
01.V03		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.