

V.1861/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861/1

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile çatı ve tonoz üzerine klasik tip kiremit döşemesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	46,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	103,28	0,00	0,00
2018	67,11	0,00	0,00
2019	92,28	0,00	0,00
2022-1	191,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	126,83	0,00	0,00
2023-1	378,53	0,00	0,00
2016	53,81	0,00	0,00
2017	59,45	0,00	0,00
2022-3	251,26	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	204,70	0,00	0,00
2014	39,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	36,14	0,00	0,00
2023-2	549,01	0,00	0,00

V.1861/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçađa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, poz no: V.104B harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1860 gibidir.

V.1861/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/B		Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.