

## V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1310/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından her genişlikteki mevcut sövenin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	394,59	0,00	0,00
2021	256,79	0,00	0,00
2015	111,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	138,01	0,00	0,00
2020	211,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	511,93	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	400,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	788,06	0,00	0,00
2018	154,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	127,74	0,00	0,00
2014	97,15	0,00	0,00
2023-2	1133,65	0,00	0,00
2013	87,80	0,00	0,00
2019	185,59	0,00	0,00

## V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından, her genişlikteki mevcut şovenin poz no: V.1300/A şartları ile ıslahı ve yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1300 gibidir.

## V.1310/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.