

## V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1750

**Tanımı** Derzleri bozulmuş ve sökülerek tamir edilmiş beton ve alçı pencerelerin derzlenmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	9,03	0,00	0,00
2020	15,95	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	13,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	19,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	5,69	0,00	0,00
2022-1	30,25	0,00	0,00
2014	6,34	0,00	0,00
2023-1	61,86	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	9,69	0,00	0,00
2022-3	39,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	10,95	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	7,86	0,00	0,00
2023-2	88,89	0,00	0,00
2022-2	30,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

## V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Derzleri bozulmuş veya sökölerek tamir edilmiş beton pencerelerin çivilerle tespit edildikten sonra poz no: V.0105'deki 450 doz çimento harcı ile derzlenmesi, harcın söve ve pencerelere bulaştırıl-maması, bulaşanların leke bırakmayacak tarzda temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Yapılan derzlerin boyu mt cinsinden ölçölerek bedeli ödenir.

## V.1750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0105		450 doz çimento harcı yapılması (ince kum ile)	m <sup>3</sup>	0,002000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.