

## 04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.V90

**Tanımı** Moloz taşı (çaplanmış ocak taşı) bedeli

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	358,09	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	711,28	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	270,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	467,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1423,48	0,00	0,00
2022-2	723,02	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-3	931,18	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2240,37	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.