

04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 04.V90

Tanımı Moloz taşı (çaplanmış ocak taşı) bedeli

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	931,18	0,00	0,00
2022-1	711,28	0,00	0,00
2021	467,71	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	270,40	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	358,09	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1423,48	0,00	0,00
2022-2	723,02	0,00	0,00
2023-2	2240,37	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

04.V90 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.