

## V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1336

**Tanımı** Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1965,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	378,11	0,00	0,00
2023-1	1383,81	0,00	0,00
2014	204,83	0,00	0,00
2022-2	693,98	0,00	0,00
2015	215,01	0,00	0,00
2013	185,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	894,38	0,00	0,00
2016	243,65	0,00	0,00
2022-1	687,03	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	290,29	0,00	0,00
2019	327,38	0,00	0,00
2017	261,65	0,00	0,00
2021	449,76	0,00	0,00

## V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334 şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

## V.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.