

## V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1336/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	210,63	0,00	0,00
2015	221,95	0,00	0,00
2016	253,84	0,00	0,00
2018	304,51	0,00	0,00
2013	190,70	0,00	0,00
2019	346,05	0,00	0,00
2021	468,64	0,00	0,00
2023-2	2040,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	731,84	0,00	0,00
2022-3	930,84	0,00	0,00
2022-1	719,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	274,75	0,00	0,00
2020	393,60	0,00	0,00
2023-1	1425,74	0,00	0,00

## V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

## V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.