

V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1336/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	274,75	0,00	0,00
2016	253,84	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	221,95	0,00	0,00
2013	190,70	0,00	0,00
2020	393,60	0,00	0,00
2014	210,63	0,00	0,00
2018	304,51	0,00	0,00
2022-1	719,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	930,84	0,00	0,00
2023-2	2040,54	0,00	0,00
2023-1	1425,74	0,00	0,00
2022-2	731,84	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	468,64	0,00	0,00
2019	346,05	0,00	0,00

V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/A şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

V.1336/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.