

V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2220

Tanımı Ø 20 cm'lik kandillik cam fanus (fanus dâhil)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	67,33	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	110,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	87,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	244,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	116,88	0,00	0,00
2022-3	354,61	0,00	0,00
2013	42,38	0,00	0,00
2023-1	541,51	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	76,91	0,00	0,00
2014	47,64	0,00	0,00
2022-2	332,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	146,49	0,00	0,00
2016	68,64	0,00	0,00
2023-2	696,45	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İdarenin vereceđi proje, kroki, Őekil veya kontrollukça verilecek talimata gre istenilen ebatta F 20'lik fanusların alınması, fanuslar przsz, temiz ve zrsz olacak, mevcut kandilliklere fanusların bađlanmasında bađlantı, geređi zere bađlanarak elektrik donanımının alıŐır halde bađlanması, bu iŐ iin bir kandil de bir ampul, 1 mt. kordon, duy, fanusun iine sa ember olmak zere btn malzeme ve iŐilik dahil, beher adet bedeli:

L: Yerine takılan ve yanar durumda bulunan kandillikler adet olarak llr.

V.2220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		1,5 Mm. Kalınlıkta		
04.V007/1		Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık)	kg	0,250000
04.V25		E27 Bronz porselen duy	Adet	1,000000
04.V27		Sıra klemens (takım)	Adet	2,000000
04.V28/2		E27 Let Tasarruflu Ampul	Adet	1,000000
04.V29		Kordon	m	2,000000
04.V30		Cam fanus (Ø20'lik)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.