

## V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1991

**Tanımı** Tavan veya duvarda bağıdadi çakılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	37,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	29,50	0,00	0,00
2016	42,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	31,49	0,00	0,00
2021	93,74	0,00	0,00
2022-1	154,65	0,00	0,00
2022-2	172,89	0,00	0,00
2018	53,19	0,00	0,00
2017	45,45	0,00	0,00
2022-3	201,58	0,00	0,00
2019	64,18	0,00	0,00
2023-1	283,09	0,00	0,00
2020	76,64	0,00	0,00
2023-2	434,00	0,00	0,00

## V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut veya yeni yapılmış ahşap karkas üzerine 2.5x2.5 cm. kesitte 2. kalite çırallı çam çitelerin 2.5 cm aralıklarla birbirine paralel olarak çakılması kavisli hatlarda çita boyu küçültülerek gerekli kavislerin sağlanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Bağdadi yapılan alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1991 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,015000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.