

## V.0199/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0199/A03

**Tanımı** Asitle muamele ve elek analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	264,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	331,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	380,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	340,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	570,00	0,00	0,00
2022-2	380,00	0,00	0,00
2017	265,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	340,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	380,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	680,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	203,15	0,00	0,00

## V.0199/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Harç, sıva, taş ve tuđla numunelerinin bağlayıcı ve agrega cinslerinin belirlenmesi için HCl ile muamele edilmesi, asitte kayıp yüzdesinin tespiti, asitle muamele sonrasında çözünmeden kalan silikatlı agregaların boyut dağılımlarının belirlenmesi için elek analizi ve stereo mikroskop altında görsel analizlerinin yapılması, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı

## V.0199/A03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.