

V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0505/A

Tanımı Üstü açık hamam cehennemliği temizlenmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	29,06	0,00	0,00
2014	32,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	35,94	0,00	0,00
2020	83,13	0,00	0,00
2018	56,88	0,00	0,00
2022-1	156,25	0,00	0,00
2019	71,88	0,00	0,00
2023-2	468,75	0,00	0,00
2016	46,25	0,00	0,00
2021	102,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	203,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	156,25	0,00	0,00
2017	49,69	0,00	0,00

V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0505 şartlarıyla üstü açık hamam cehennemliğinin temizlenmesi, kurumun dışarı çıkarılarak, şantiye içinde gösterilen yere taşınması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0505 gibidir.

NOT : Bu imalat, onarımdan önce kullanılmış olan hamamların cehennemliklerin temizlen-mesinde kullanılır. Döşemeleri çürümüş metruk bir hamamın onarımında yapılacak temizlik bu imalattan ödenmez.

V.0505/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Temizlenmesi		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000
		Kurumun Dışarı Atılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.