

V.0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0508

Tanımı Hamamlarda tütelik açılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	110,31	0,00	0,00
2013	69,06	0,00	0,00
2014	76,56	0,00	0,00
2022-2	371,88	0,00	0,00
2021	243,44	0,00	0,00
2017	118,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	750,00	0,00	0,00
2020	196,25	0,00	0,00
2022-3	483,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1093,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	134,38	0,00	0,00
2019	170,00	0,00	0,00
2022-1	371,88	0,00	0,00
2015	93,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, hamamlarda kapalı veya tıkalı tüteliklerin, çevresine zarar verilmeden, damdan cehennemliğe kadar açılması, tüteliđin çalışır hale getirilip içinden çıkan pisliđin veya molozun cehennemliğe dökülmeyip dışarı atılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Açılıp temizlenerek çalışır hale getirilmiş tüteliklerin damdan hamam döşemesi üstüne kadar olan boylar mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tüteklik Açılması ve Temizlenmesi		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.