

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0514/1

**Tanımı** Kubbe üzerinde bulunan moloz ve toprak dolgunun alınması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	131,13	0,00	0,00
2016	106,25	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	165,63	0,00	0,00
2017	113,81	0,00	0,00
2022-3	471,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	363,75	0,00	0,00
2020	190,88	0,00	0,00
2022-1	363,75	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	237,19	0,00	0,00
2023-1	727,50	0,00	0,00
2023-2	1081,25	0,00	0,00

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife göre kubbe üzerinde bulunan moloz ve toprak katmanlarının kubbe yüzeylerine zarar vermeden itinalı olarak alınması dolgu içerisinde çıkan korunması gerekli malzeme ve parçaların itina ile çıkarılarak idareye teslimi, dolgunun düşey taşıma işi dahil her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, m<sup>3</sup> bedeli:

ÖLÇÜ: Dolgunun ortalama derinliği yüzey alanı ile m<sup>3</sup> cinsinden hacim bedeli ödenir.

## V.0514/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dolguların alınması		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.