

## V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0602/01

**Tanımı** Çatı arası vb. Girilmesi zor olan yerlerde askıya alma karkası yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 253,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 104,46       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 119,64       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 138,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 165,74       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 504,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 327,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 724,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 252,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara göre çatı arası vb. girilmesi zor olan yerlerde askıya alma iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetle sökülmesi işçiliđi, keresteden başka bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin en yüksek noktasının yüksekliđi çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.

NOT: Kereste bedelinin miktarı V.0203/1 pozundan ödenir.

## V.0602/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:              |        |          |
| 04.V008/13 |                 | Buldok kör bulon      | kg     | 0,150000 |
| 04.V006/05 |                 | Lamalar (TS EN 10058) | kg     | 0,075000 |
| 04.V008/08 |                 | Çiviler (TS 155)      | kg     | 0,125000 |
|            |                 | İşçilik:              |        |          |
|            |                 | Yapılması             |        |          |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta       | Saat   | 2,500000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat   | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.