

V.1178/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1178/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1365,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1063,18	0,00	0,00
2022-3	4781,39	0,00	0,00
2023-1	7405,05	0,00	0,00
2021	2424,01	0,00	0,00
2020	2050,48	0,00	0,00
2017	1454,66	0,00	0,00
2015	1226,19	0,00	0,00
2018	1606,76	0,00	0,00
2019	1775,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	3703,79	0,00	0,00
2023-2	10457,70	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	3702,95	0,00	0,00
2014	1173,58	0,00	0,00

V.1178/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1176/1 ve V.1177/A şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli ve iki yüzü profilli korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1177 gibidir.

V.1178/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		İşleme		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	28,000000
		Profil Açılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.