

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 56.802.1100

Tanımı Ultrasonik sulama sayacı hata-debi ve yük kaybı deneyi (TS EN 14268+AC)

Birimi Adet

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	800,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	1350,00	0,00	0,00
2023-2	1688,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	800,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	904,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2024	2330,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.802.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.