

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1775

Tanımı Horasan harcı ile moloz taş duvarda taş yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması
(taş tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	41,49	0,00	0,00
2020	106,38	0,00	0,00
2017	65,54	0,00	0,00
2018	74,03	0,00	0,00
2022-2	205,59	0,00	0,00
2022-3	263,00	0,00	0,00
2021	131,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	92,89	0,00	0,00
2015	52,70	0,00	0,00
2022-1	202,53	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	59,09	0,00	0,00
2013	37,43	0,00	0,00
2023-2	578,23	0,00	0,00
2023-1	405,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.0413'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneđine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beđenildikten sonra V.0127 derz harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sđfıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

V.1775 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0127		Horasan derz harcı hazırlanması (taş tozlu)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.