

## V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1183/A

**Tanımı** Yerde yapılmış her türlü yonu taşı korkuluğun minare şerefesine çekilmesi işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	77,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	114,75	0,00	0,00
2014	65,25	0,00	0,00
2020	167,63	0,00	0,00
2019	145,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	316,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	93,94	0,00	0,00
2023-1	637,50	0,00	0,00
2013	58,88	0,00	0,00
2022-2	316,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	207,75	0,00	0,00
2022-3	411,75	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	100,88	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00

## V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından her hangi biri ile yapılmış veya poz no: V.1183 şartlarıyla ıslah edilmiş yonu taşı korkuluđu minare şerefesine çekilmesi işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1183 gibidir.

## V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.