

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1183/A

Tanımı Yerde yapılmış her türlü yonu taşı korkuluğun minare şerefesine çekilmesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	411,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	937,50	0,00	0,00
2018	114,75	0,00	0,00
2016	93,94	0,00	0,00
2014	65,25	0,00	0,00
2020	167,63	0,00	0,00
2015	77,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	637,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	58,88	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	316,88	0,00	0,00
2022-2	316,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	100,88	0,00	0,00
2019	145,13	0,00	0,00
2021	207,75	0,00	0,00

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından her hangi biri ile yapılmış veya poz no: V.1183 şartlarıyla ıslah edilmiş yonu taşı korkuluđu minare şerefesine çekilmesi işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1183 gibidir.

V.1183/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.