

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1108/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut veya idare malı bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2013	170,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	491,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	269,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	758,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	300,63	0,00	0,00
2022-3	985,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1502,25	0,00	0,00
2016	248,15	0,00	0,00
2015	215,59	0,00	0,00
2022-2	784,39	0,00	0,00
2020	404,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	361,86	0,00	0,00
2023-2	2165,86	0,00	0,00
2014	189,06	0,00	0,00

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1104/A şartlarıyla mevcut veya idare malı ile bir yıkımdan çıkmış yonu taşının ıslah edilerek ortalama 25 cm, derinlikte kavisli veya farisili kaplama yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1101 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1108/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/A		Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.