

V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0301/01

Tanımı Horosan harçlı kargirin itinalı sökülmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	587,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1187,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1718,75	0,00	0,00
2022-3	763,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	174,38	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	268,13	0,00	0,00
2020	309,38	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	211,88	0,00	0,00
2021	384,06	0,00	0,00
2022-2	587,50	0,00	0,00
2017	187,19	0,00	0,00

V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kontrolca belirli yerlerde horasan harçlı kargirin itinalı sökölmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiđi yerde istif, molozun, moloz deposuna taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yıkılmış yerin varsa sıvası ile birlikte m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

NOT: Ayrılmış kullanılabilir malzeme için herhangi bir bedel ödenmez.

V.0301/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Yükleme ve Boşaltma İşçiliği		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.