

## V.0307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0307

**Tanımı** Kaldırım döşemesi sökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	38,16	0,00	0,00
2019	13,41	0,00	0,00
2020	15,48	0,00	0,00
2022-1	29,38	0,00	0,00
2016	8,73	0,00	0,00
2014	6,05	0,00	0,00
2017	9,36	0,00	0,00
2015	7,59	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,38	0,00	0,00
2022-2	29,38	0,00	0,00
2023-2	85,94	0,00	0,00
2013	5,45	0,00	0,00
2018	10,60	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	19,20	0,00	0,00

## V.0307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Değişmesi ve tamiri gereken kaldırım döşeme taşlarının yerinde kalanlara zarar vermeden sökülmesi, tekrar kullanılabilir malzemenin temizlenerek ayrılması, şantiye içinde veya hemen dışında gösterilen yere taşınıp istifli, her türlü malzeme işçilik, zayıt, iş yerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sökülen kaldırımın m2 cinsinden yüzey alanı ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,250000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.