

## V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0309/001

**Tanımı** Yonu taşı veya mermer korniş sökülmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	47,56	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	90,00	0,00	0,00
2019	41,19	0,00	0,00
2021	58,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	90,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	181,25	0,00	0,00
2022-3	116,94	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	265,63	0,00	0,00

## V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolce gösterilen kornişlerin usta eliyle sökülmesi, tekrar kullanılabilir korniş taşlarının şantiye içinde bir yere istif edilmesi her türlü malzeme ve işçilik, zayıt, işyerinde boşaltma, yatay ve düşey taşımalar müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Sökülecek kornişlerin en dış hattında boyları mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.0309/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.