

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0313

Tanımı Yonu taşı veya mermer ayna taşının itinalı sökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	140,50	0,00	0,00
2015	122,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	193,25	0,00	0,00
2017	150,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	223,00	0,00	0,00
2022-1	410,00	0,00	0,00
2023-1	820,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	168,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	410,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	267,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	104,00	0,00	0,00
2022-3	530,00	0,00	0,00
2014	115,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1175,00	0,00	0,00

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Koruma kurulu onaylı projesinde veya kontrolca gösterilen, sökülmesi gereken yonu taşı veya mermer ayna taşlarının zarar görmeden veya etrafa zarar vermeden itina ile sökülmesi ve indirilmesi, indirilirken gerekiyorsa gerekli emniyet tedbirinin alınması, varsa kurşun ve demir kenedinin ayrılması ve tartı zaptı ile idareye teslimi, tekrar kullanılacak olanların şantiye içinde gösterilen yere taşınarak itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli

ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ayna taşlarının görünen yüzey alanları m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.